野川自然の会 水モニタリング結果報告(自然再生地区の第一調節池の水調査)

		野川 取水口入り口		野川 小金井新橋下		野川 二枚橋下			ため池			北	北側水路水源			湿地出口			深池出口				観測井戸 どじょう池出口			気温	湿度	天気		
目付	時刻	水温	рΗ	COD	水温	рΗ	COD	水温	рΗ	COD	水温	рΗ	COD	水温	рΗ	COD	水温	рΗ	COD	水温	рΗ	COD	水位	水位※	水温	рΗ	COD			
		°C	рН	mg/liter	°C	рН	mg/liter	°C	рН	mg/liter	°C	рН	mg/liter	°C	рН	mg/liter	°C	рН	mg/liter	°C	рН	mg/liter	cm	cm	°C	рН	mg/liter	°C	%	
2023/4/8(土) <注1>	13:30~15:10	18.4	7.5	7	19.4	7.5	5	19.5	7.0	5	19.2	7.0	5	15.5	_	_	_	-	_	-	_	-	96.0	-84.0	19.3	7.0	6	18.4	40	曇り
2023/5/16(火) <注2>	13:30~14:30	26.6	7.5	5	-	-	-	-	-	-	23.6	7.0	5	16.2	7.0	3	27.0	8.0	7	24.7	7.5	6	103	-81.4	24.0	7.0	5	27.5	29	晴れ
																														ļ
																														ļ
												ļ																		ļ

※観測井戸水位(水面高さ)は、地面基準杭上面との高低差の記録(マイナス表示になる)

<注2>参加者2名。先週の雨で久しぶりに第一調節池に水が入っており、湿地・深池での計測ができました。田植え直後の田んぼ1,2とも水が入っていましたが、が、北側湧水の水量は少量でした。先月から始めていた野川での計測点(小金井新橋・二枚橋)でのモニタリングをし忘れました。

<注1>参加者3名。野川の堰では中央堰板の漏れで下流に流れ出ているが、ため池への流入は無く、ため池からのは流出もなし。田んぼ・湿地・深池には水が貯まっているが流れはなし。 p H、CODはパックテストで計測。