



深池水位
4月以降は
水位ゲージが斜め

1) 地下水位（地表面から cm）と深池水位（底面から cm）

観測井戸	深池
- 78.9	115.5

2) 水質

項目	ため池	湿地出口付近	深池出口付近	北側水路水源
PH	7.60	7.28	7.16	
硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₃ ⁻
亜硝酸イオン (mg/リットル)		0.08		NO ₂ ⁻
COD (mg/リットル)	6	6	6	
リン酸イオン (mg/リットル)		0.4		PO ₄ ³⁻
アンモニウムイオン (mg/リットル)				NH ₄ ⁺
水温 (℃)	29	30	29	22

PH；ハンディPH計（Preciva）

CODその他；共立理化学研究所「パックテスト」による

- ・半湿地；西側、東側共には水無し。
- ・野川の堰は全面で越流している（スレスレ）。中央の堰板の隙間から流出。
- ・田んぼの取水管の蓋は第一田んぼ、第二田んぼ共に閉
- ・深池の水位ゲージが斜めになっている。（4月から）
- ・どじょう池排水路から深池に流入有り。（流量はごくわずか。推定 毎分 0.5 ～ 1ℓ）
- ・水路からの湿地への流入は制限（土嚢で止水） 明日が稲刈りのため、第二田んぼの排水を促す
- ・北側水路の水源の水音は聞こえない。
- ・直近の降雨 9月1日・2日 約 40mm 9月4日 台風 21 号の影響で約 35mm