



深池水位
4月以降は
水位ゲージが斜め。
9月頃から戻り始
めたように感じる。

1) 地下水位（地表面から cm）と深池水位（底面から cm）

観測井戸	深池
- 62, 2	115.0

2) 水質

項目	ため池	湿地出口付近	深池出口付近	北側水路水源
PH	7.54	7.21	7.22	
硝酸イオン (mg/リットル)		20 +		NO ₃ ⁻
亜硝酸イオン (mg/リットル)				NO ₂ ⁻
COD (mg/リットル)	6 +	≥ 8	≥ 8	
リン酸イオン (mg/リットル)				PO ₄ ³⁻
アンモニウムイオン (mg/リットル)				NH ₄ ⁺
水温 (℃)	18	18	18	18

PH；ハンディPH計（Preciva）

CODその他；共立理化学研究所「パックテスト」による
表中、“+”標準色の次の段階の色味が少しあることを示す

- ・半湿地；西側、東側共には水無し。
- ・野川の堰は全面で勢いよく越流している。
- ・田んぼの取水管の蓋は第一田んぼ、第二田んぼ共に閉
第二田んぼは水路側の畦から流入あり。
- ・深池の水位ゲージが斜めになっている。（4月から）。大分元に戻った感じがする。
- ・どじょう池排水路から深池に流入有り。（流量はごくわずか。推定 毎分 0.5 ～ 1 ℓ）
- ・水路からの湿地への流入あり。第二田んぼから湿地へ流入有り
- ・北側水路の流量は多い（目視）。
- ・降雨 9月30日台風24号 47mm（10月4日 6mm）（10月11日、12日 1.2mm）
- ・深池に釣り人。釣り糸が草に絡まっていた。